

新潟県長岡市妙見の土砂崩落現場空中写真及び崩落土砂図面 (平成16年10月26日撮影)


新潟県中越地震 における 無人化施工



⇄屋内からの遠隔操作



(写真3点及び図面:国土交通省北陸技術事務所提供)



新潟県中越地震 における 無人化施工

専門家による現地調査状況。崩落した岩石の大きさなど、被災状況がわかる。(写真:独立行政法人土木研究所、建設無人化施工協会提供)

