

新潟県中越地震被災地 復興に向けて

平成16年10月23日に発生した震度7の「新潟県中越地震」は、都市部から中山間地に至る広い範囲に大きな被害をもたらしました。関係機関が全力を挙げて取組み、地震発生から約1年、被災地は復旧・復興へ向け着実に歩み始めています。



この8月、75万人(2日間)もの観客が訪れた長岡まつり大花火大会の震災復興祈願花火「フェニックス(不死鳥)」(写真提供：長岡市)



5月に仮設闘牛場で復活した旧山古志村の「牛の角突き」(長岡市東山ファミリーランド)



被災から復旧した水田での稲刈り(ハサガケ)の様子(小千谷市小栗山)




被災から約10カ月ぶりに再開した商業施設(左：川口町、右：小千谷市)



地域の復興を支えるインフラの復旧

復旧事業箇所図



信濃川の被害と復旧

川1 右岸堤防 (長岡市三俵野町)



被災状況(H16.10.24)



緊急復旧完了(H16.10.25)



本復旧の施工状況 (H17.10.13)

川2 妙見堰



被災状況(H16.10.24)



7号ピア復旧完了(H17.2.22)



国道17号の被害と復旧

道1 川口町天納



被災状況(H16.10.24)



緊急路確保(H16.10.25)



現在の状況

道2 和南津トンネル



被災状況(H16.10.24)



暫定1車線開放(H16.11.2)



現在の状況



関越自動車道の被害と復旧

高1 魚沼市堀之内



被災状況(H16.10.24)



4車線化工事完了(H16.11.26)



本復旧状況(H17.9)



新潟県管理施設の被害と復旧

県1 刈谷田川左岸堤防 (見附市山吉町)



被災状況(H16.10.24)



仮締切堤完了(H16.12.3)



復旧工事完了(H17.10.6)

県2 国道117号 (小千谷市細島)



被災状況(H16.10.26)



迂回路による片側交互通行(H16.12.3)



現在の状況

県3 堀之内下水処理施設 (魚沼市堀之内)



被災状況(水処理施設の漏水,H16.10.25)



仮復旧完了(H16.11.3)



現在の復旧状況(H17.10)



新潟県中越地震被災地 —復興に向けて—

地域の復興を支えるインフラの復旧 (旧山古志村で進む復旧事業)

旧山古志村の復旧事業箇所図


砂1 芋川河道閉塞 寺野地区

砂2 芋川河道閉塞 東竹沢地区

道1 国道291号 付け替えトンネル部

道2 国道291号 梶金地区

道3 国道291号 東竹沢地区



芋川河道閉塞 被害と復旧

砂1 寺野地区



被災状況(H16.10.24)



緊急対策を完了させ雪解けを待つ状況(H17.4.7)



復旧状況(H17.10.12)

砂2 東竹沢地区



被災状況(H16.10.24)



緊急対策を完了させ雪解けを待つ状況(H17.4.7)



復旧状況(H17.10.12)



国道291号の被害と復旧

道1 付け替えトンネル部



工事状況(H17.9.29)



付け替えトンネル内部(H17.9.29)

道2 梶金地区



被災状況(H16.11.5)



工事用道路を通行(H16.12.5)



復旧状況(H17.9.23)

道3 東竹沢地区



被災状況(H16.11.5)



応急復旧状況(H16.12.21)



復旧状況(H17.9.30)