

平成18年豪雪（新潟県十日町地区）

（平成17年12月～18年1月）

写真提供：井口 正栄氏（株式会社丸山工務所）



⇩バックホーによる雪庇落とし後の排雪作業



⇩ロングリーチバックホーによる法面雪庇落とし作業



⇩ロングリーチバックホーによるトンネル入口雪庇落とし作業



⇩雪崩により通行止めとなり排雪作業



⇩県道法面の除雪作業前の状況



⇩通行止めにして法面雪庇落とし後の排雪作業



↑雪崩危険個所の片側通行



↑集落内通行止めにしてタイヤドーザによる除雪作業



↑集落道路のタイヤドーザ雪崩除雪作業



↑集落の雪押し出し場所により排雪



↑幅員拡幅作業およびダンプ排雪



↑集落内の通常除雪タイヤドーザ



↑集落内除雪作業前の状況



↑国道道路標識の人力による雪下ろし作業