

維持管理，延命， リニューアル， リサイクルにおける 建設施工



⇧ トレンチャーによる初期固化状況

砕・転圧盛土工法によるフィルダム堤体の耐震補強



⇧ バケット式解砕機による初期固化土の解砕状況



⇧ 耐震補強完了後の堤体上流側の状況

地下鉄営業線内における飛散性石綿の除去工事



⇧ トンネル部石綿除去車両



⇧ トンネル部石綿除去作業

国道 9 号線矢井原橋ラーメン橋床版補強工事



⇧アーチ完成状況その 1



⇧アーチ完成状況その 2

トラベリング工法による国宝唐招提寺金堂素屋根工事



⇧素屋根解体前内部状況



⇧素屋根解体により 8 年ぶりに日に当たる金堂



⇧徐々に現れる金堂の様子



⇧作業構台上で素屋根解体状況