

■ タイトル

吊荷介錯中、小石を拾って立ち上る時に吊荷に頭をぶつけた

■ 基本情報〔土木・建築〕 不明

災害発生日	2013年 12月			
災害属性	被災程度	人災	被災者属性	-
被災者	職種	-	年齢	- 歳
	経験年数	- 年	就労日数	- 日
災害情報	型別	激突	起因別	クレーン
機械属性	機種	移動式クレーン	能力	25 t
	仕様	-	その他	-


■ 事故・災害発生状況

25tクレーンにて敷鉄板を吊上げ 清掃作業をしている際に、仮置きしようとしていた鉄板の介錯をやめ、小石を除去しようとしてしゃがんで立ち上がったところヘルメット越しに頭部付近を鉄板の角でぶつけ負傷した。

■ 発生要因（WG想定含む）

- ① 前もって鉄板の上の清掃をしていなかった。（確認不足）
- ② 鉄板の下に体が入ってしまった事に気づかず、不意に立ち上った。（不注意）

■ 発生状況図



■ 再発防止対策（WG想定含む）

- ① 一枚ずつ清掃完了を確認してから次に移るよう、作業手順に入れ周知徹底する。
- ② 不意に行動をせず、周囲の確認を行うよう喚起
- ③ 二人作業であるため、声をかけあい作業する様に周知徹底する。